Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/CA04/002147

International filing date: 16 December 2004 (16.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: CA

Number: 2,453,005

Filing date: 17 December 2003 (17.12.2003)

Date of receipt at the International Bureau: 09 February 2005 (09.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)





Office de la propriété intellectuelle du Canada

Un organisme d'Industrie Canada

Canadian Intellectual Property Office

An Agency of Industry Canada PCT/CA 2 0 0 4 / 0 0 2 1 47

3.1 JANUARY 2005 31.01.05

Bureau canadien des brevets Certification

La présente atteste que les documents ci-joints, dont la liste figure ci-dessous, sont des copies authentiques des documents déposés au Bureau des brevets. Canadian Patent Office Certification

This is to certify that the documents attached hereto and identified below are true copies of the documents on file in the Patent Office.

Mémoire descriptif et dessins, de la demande de brevet no: **2,453,005**, tels que déposés, le 17 décembre 2003, par **FERMAG INC**., cessionnaire de Maurice Morency, Guoji Shan et Denise Fontaine, ayant pour titre: "Procédé Hydromatallurgique de Séparation des Poussières d'Aciéries Utilisant un Four à Arc et Pigments Obtenus par le Procédé"

Agent certificateur/Certifying Officer

31 janvier 2005

Date





PRÉCIS DE LA DESCRIPTION

Le procédé hydrométallurgique divulgué permet, d'une part, de décontaminer les poussières d'aciéries utilisant un four à arc électrique, et d'autre part, de produire des pigments de ferrite et/ou de magnétite utiles dans les peintures, plastiques et bétons. Le procédé comprend les étapes de séparation des ferrites des magnétites sans briser la structure cristallographique des spinelles et résultant en une première fraction comprenant des ferrites et une deuxième fraction comprenant de la magnétite. Cette étape de séparation comprend les sous-étapes de lavage des poussières dans l'eau avec agitation, suivi d'un rinçage à l'eau; désorption des ferrites adsorbées sur les magnétites en ajoutant à la solution issue du rinçage, un surfactant anionique, et séparation magnétique pour séparer ladite première fraction de ladite deuxième fraction. Le procédé comprend de plus un traitement de la première fraction pour produire des pigments de ferrite; et/ou un traitement de la deuxième fraction pour produire des pigments de magnétite.

PROCÉDÉ HYDROMÉTALLURGIQUE DE SÉPARATION DES POUSSIÈRES D'ACIÉRIES UTILISANT UN FOUR À ARC ET PIGMENTS OBTENUS PAR LE PROCÉDÉ

DOMAINE DE L'INVENTION

La présente invention relève du domaine du traitement des poussières d'aciéries. Plus particulièrement, elle vise un procédé hydrométallurgique de séparation des poussières d'aciéries utilisant un four à arc. Ce procédé permet, d'une part, de décontaminer ces poussières, et d'autre part, de produire des pigments de ferrite et/ou de magnétite utiles dans les peintures, plastiques et bétons. L'invention concerne aussi les pigments produits à partir du procédé.

ART ANTÉRIEUR

Les poussières d'aciéries électriques, connues aussi sous le nom de (K061), contiennent des métaux lourds tels que le cadmium, le zinc, le chrome et le plomb, lixiviables, classifiant les poussières comme matière dangereuse. Ces poussières contiennent également des composés spinelles, notamment la magnétite (Fe₃O₄) et diverses ferrites (MO₂Fe₂O₃). Ces spinelles et les contaminants se présentent sous forme d'agglomérats et agrégats très fins. À l'œil nu, la poussière d'aciérage est brune et un observateur, même à l'aide d'une lentille, ne dénote pas la présence de billes noires de magnétite, même si certaines billes peuvent atteindre plus de 150 µm en diamètre. La ferrite brune des poussières est ultrafine, et comme un pigment, elle enrobe les billes plus grossières de magnétite.

15

20

Le tableau 1 ci-joint donne la composition chimique typique de poussières provenant de deux aciéries distinctes. Ces compositions montrent des concentrations élevées pour certains métaux lourds.

La plupart des procédés de traitement des poussières d'aciéries électriques connus dans l'art antérieur vise à récupérer ou enlever les métaux lourds de manière "agressive", en attaquant la structure cristallographique des spinelles.

Il existe aussi dans l'art antérieur, le brevet EP 0 853 648, qui enseigne un procédé hydrométallurgique des poussières d'aciéries électriques visant à produire des pigments. Ce procédé comprend une étape de séparation magnétique de la poussière en deux fractions, une fraction comportant des éléments magnétiques, et une fraction comportant des éléments non magnétiques, et par la suite, des étapes de traitement de ces deux fractions pour obtenir des pigments de ferrite de zinc. Le procédé décrit a aussi pour effet d'attaquer la structure cristallographique des spinelles autres que la ferrite de zinc, et en ce sens, est aussi un procédé de type agressif.

10 Il existe donc un besoin présentement pour un procédé de traitement des poussières d'aciéries électriques qui permettrait d'efficacement valoriser les différentes ferrites et les magnétites présentes dans les poussières, tout en permettant une décontamination de celles-ci.

SOMMAIRE DE L'INVENTION

Un objectif de l'invention est de proposer un procédé de traitement des poussières d'aciéries électriques qui répond à ce besoin.

20

Un autre objectif du procédé est de séparer les ferrites des magnétites sans briser la structure cristalline de ces spinelles pour, par la suite, produire des pigments de magnétite et des pigments de ferrite de différents grades avec des compositions différentes et ayant une valeur commerciale.

Un autre objectif du procédé est de permettre la décontamination des poussières d'aciérage par hydrométallurgie tout en maintenant intactes les familles de spinelles qui sont les plus stables.

Selon la présente invention, ces objectifs sont atteints avec un procédé hydrométallurgique de séparation des poussières d'aciéries utilisant un four à arc, comprenant de façon générale les étapes suivantes :

- a) séparation des ferrites des magnétites sans briser la structure cristallographique des spinelles et résultant en une première fraction comprenant des ferrites et une deuxième fraction comprenant de la magnétite, cette étape de séparation comprenant une étape de lavage à l'eau suivie d'un rinçage; et étant caractérisée en ce qu'elle comprend une étape de désorption des ferrites suivie d'une étape de séparation magnétique;
- b) traitement de la première fraction pour produire des pigments de ferrite ; et/ou
- c) traitement de la deuxième fraction pour produire des pigments de 10 magnétite.

BRÈVE DESCRIPTION DU DESSIN

Les caractéristiques de la présente invention seront mieux comprises à la lecture non limitative de la description qui suit d'un mode de réalisation préféré de l'invention, faite en se référant au dessin annexé décrit ci-après et dans lequel :

La figure 1 est un schéma du procédé selon un mode de réalisation préféré de l'invention, montrant principalement le traitement des ferrites.

DESCRIPTION D'UN MODE DE RÉALISATION PRÉFÉRÉ

Si on se réfère au schéma de la figure 1, le procédé de séparation des poussières d'aciéries selon la présente invention comprend de façon générale les étapes suivantes :

- A) séparation des ferrites des magnétites sans briser la structure cristallographique des spinelles et résultant en une première fraction comprenant des ferrites et une deuxième fraction comprenant de la magnétite;
- B) traitement de la première fraction pour produire des pigments de ferrite;

25 et

5

15

20

C) traitement de la deuxième fraction pour produire des pigments de magnétite. Il est à noter que cette étape du procédé ne figure pas sur le schéma de la figure 1.

Chacune des étapes A), B) et C) fera maintenant l'objet d'une description plus détaillée, en se référant, si cela est nécessaire, à la figure 1.

Étape A) Séparation des ferrites et magnétites

5

10

15

20

25

Cette étape A) de séparation des ferrites des magnétites comprend les sous-étapes suivantes:

- a1) premier traitement par lavage (2) des poussières dans l'eau et avec agitation, permettant de briser (graduellement) les agglomérats et d'obtenir une solution alcaline dont le pH >12. À ce pH, la solution permet ainsi de dissoudre les composés facilement solubles contenus dans la poussière, tels le Pb, le Zn, le Cd, le Cl et le Ca. Un rinçage (4) à l'eau permet, dans un deuxième temps, d'obtenir à nouveau un pH alcalin >12 et de dissoudre une quantité additionnelle de métaux lourds.
- a2) désorption des ferrites (6) et séparation magnétique (8). Pour séparer la ferrite adsorbée sur la magnétite, un surfactant (10) est ajouté à la pulpe avant la séparation magnétique. Le surfactant (aussi appelé tensioactif) est sélectionné de façon à faciliter la mise en suspension des ferrites pour ainsi désorber les ferrites qui tapissent la surface des magnétites. Ce surfactant augmente les charges en surface des ferrites et engendre une plus forte répulsion entre les fines particules des ferrites, étant donné la granulométrie (0,3 µm) et la surface spécifique élevée de ces dernières, comparé à l'effet de charge entre la ferrite et la magnétite. Ce phénomène est également accompagné d'une diminution mesurable en viscosité de la pulpe. De préférence, le surfactant utilisé est choisi du groupe comprenant le tamol, le métaphosphate de sodium, le calgon, le Saratan, et le Handpol, le plus préféré étant un surfactant anionique, le métaphosphate de sodium. La séparation magnétique en

milieu aqueux permet de séparer les ferrites qui se retrouvent dans la fraction moins magnétique (12) et les magnétique qui se retrouvent dans la portion magnétique (14).

Étape B) Traitement de la portion comprenant les ferrites

Ce traitement comprend les sous-étapes suivantes :

5

20

- b1) la fraction non magnétique (12) de la séparation sur tambour magnétique permet d'obtenir un concentré de ferrite qui, par tamisage (16), isole et rejette les contaminants > 20 µm (18). Le charbon, les fragments métalliques et autres contaminants ainsi isolés sont rejetés avec la fraction grossière.
- b2) attrition (20), c'est-à-dire un broyage humide par friction au moyen de
 10 billes de zirconium dans le but de désagréger les particules et obtenir une charge
 (22) dont la granulométrie moyenne des particules la composant est d'environ
 0,3 micron.
 - b3) optionnellement, mise en solution de la charge (24) avec un solvant choisi en fonction du grade de pigments à produire.
- 15 Ce solvant est de préférence choisi du groupe comprenant:
 - l'eau, qui permet, de façon très élémentaire, d'obtenir une ferrite comprenant une quantité de plomb assez élevée mais dans les normes dictées par le TCLP, et qui est désignée sur le schéma comme étant une ferrite de grade 1;
 - l'acide nitrique, qui joue un rôle d'oxydant, qui permet une lixiviation sélective efficace des poussières et qui permet d'obtenir une ferrite de grade 2.
 - l'acide sulfurique, à un pH d'environ 3, a la flexibilité d'extraire la zincite, tout en conservant le zinc des ferrites. Ceci permet de produire un pigment utile comme ajout dans les bétons pour retarder ou accélérer la prise de ce dernier, et qui permet d'obtenir une ferrite de grade 3.

- le chlorure de calcium, qui permet d'extraire, de façon sélective, le plomb, et qui permet d'obtenir une ferrite de grade 4.
- b4) séparation magnétique (26) ayant pour but d'extraire les magnétites sousmicroniques qui n'ont pas pu être séparées lors de la première séparation magnétique parce qu'elles étaient emprisonnées à l'intérieur des agglomérats.
- b5) tamisage (28), de préférence à 6 microns, pour enlever les billes de zirconium cassées et récupérer des pigments de ferrite de moins de 6 microns.
- b6) de préférence, traitement des pigments par des procédés conventionnels, comme par exemple enrobage (30), séchage (32), micronisation (34), ensachage (36), tel que montré à la figure 1.

Tout dépendant du grade de pigments de ferrite obtenus, ceux-ci peuvent être utilisés comme pigments dans les revêtements anticorrosifs, dans les plastiques, aussi comme additifs dans les bétons de haute performance, ou pour augmenter la fluidité de ces derniers, etc.

15 Étape C) Traitement de la portion comprenant les magnétites

5

10

Cette partie du procédé, qui n'est pas représentée sur la figure 1, comprend les sous-étapes suivantes :

- c1) attrition avec billes de zirconium pour éliminer, par désagrégation, toute autre particule que les magnétites.
- Au microscope, les magnétites ont la forme de billes sphériques agglomérées avec d'autres composés non sphériques, tels des oxydes de magnésium, de calcium, du charbon. L'attrition est un broyage par friction, n'ayant pas ou peu d'effet lors du frottement entre les surfaces sphériques avec les sphères de magnétite. Ce traitement élimine de façon efficace les autres phases de morphologie irrégulière.
- 25 Il n'y a que les particules non sphériques qui se désagrègent.

- c2) la fraction faiblement magnétique peut être séparée d'une magnétite fortement magnétique. Commercialement, les magnétites fortement magnétiques peuvent être utilisées dans les encres pour les codes barres, tandis que les magnétites faiblement magnétiques peuvent être utilisées dans les encres "toner".
- Les magnétites comprennent aussi d'autres composés, tel le charbon, et des phases de Mg et Ca, et des particules métalliques qui sont isolées sur le tamis de 20 μm.La poussière peut contenir jusqu'à 24% de magnétite dont la granulométrie est entre 0,2 micron et 200 microns avec une concentration en poids de 96% entre 20 μm et 200 μm.
 - c3) les deux types de magnétite obtenus sont soumis à un broyage ayant pour but de concasser les billes de magnétite.

10

15

20

- c4) attrition des magnétites broyées pour obtenir des pigments d'environ 0,3 micron.
 - c5) acidification avec de l'acide nitrique pour enlever le calcium, et
 - c6) traitement des pigments par des procédés conventionnels.

Le tableau II ci-joint donne les compositions d'échantillons de différents grades de pigments de ferrite obtenus à partir du procédé selon l'invention, et à différents pH utilisés lors du deuxième traitement de lixiviation (24).

Bien qu'un mode de réalisation préféré de l'invention ait été décrit en détail ci-haut et illustré dans le dessin annexé, l'invention n'est pas limitée à ce seul mode de réalisation et plusieurs changements et modifications peuvent y être effectués par une personne du métier sans sortir du cadre ni de l'esprit de l'invention.

REVENDICATIONS:

- 1. Un procédé hydrométallurgique de séparation des poussières d'aciéries utilisant un four à arc électrique, comprenant les étapes de:
- a) séparation des ferrites des magnétites sans briser la structure cristallographique des spinelles et résultant en une première fraction comprenant des ferrites et une deuxième fraction comprenant de la magnétite, cette étape de séparation comprenant les sous-étapes de :
- lavage des poussières dans l'eau avec agitation, suivi d'un rinçage à 10 l'eau ;
 - désorption des ferrites adsorbées sur les magnétites en ajoutant à la solution issue du rinçage, un surfactant anionique, de préférence le métaphosphate de sodium ; et
 - séparation magnétique pour séparer ladite première fraction de ladite deuxième fraction ; et
 - b) traitement de la première fraction pour produire des pigments de ferrite ; et/ou
 - c) traitement de la deuxième fraction pour produire des pigments de magnétite.


15

-traité
rait
ভ
퓝
Ė
0
s non
en:
ĕ
·
· <u>:</u>
ŝ
=
Š
s poussières r
ស្វ
des
e e
5
0
Έ
=
<u>ن</u>
ğ
5
naive
Ë
⋖
1- Ana
4

MP-100/ STE	4444	3800	34		21100	140300	202		7	1930	1560			26030 0	514	6200	20000	20920	တ္	8300	171	700	12020	5600	12000	200	877	0110	210000	
MP-060/ STE	,	4000	22	114	25900	144300	147		1 0	1070	385			235600	460	7000	20000	18130	16	9700	100	700	6940	5500	12700	800	3	22	>100000	
MP-149/ ISP		4900	27.1	214	18100	90300	345	>5000	2	1860	1970	3150	×30	302400	581	16300	53400	18500	33	26600	148	800	9040	3200	17200	600	3 :	35	>100000	137100
MP-135/ ISP		2800	15,7	143	32000	106400	125	>5000	√ 10 10	1250	1160	1640	×30	316000	191	13000	54500	12380	21	25800	67	700	4430	2500	18800		200	115	>100000	102200
Detection	Limit	100	2	10	190	9	;	2 25	2	<u> </u>	5	20	0,01	100	10	100	100	9	2	100	9	100	20,	197	50,	3	200	9	5	100
Analysis	Lnit	шаа	man.		E C C				11 de		H dd	. Hdd	.%	maa	qaa	maa.	E de	E GO		Had			E C	E E			mdd	mdd	w dd	шdd
Scheme	Code	ICP90	NAAU3	Opdal	CURATE	0000	8 6 5	CL18442		0640	C P90	CHM131	ICP90	ICP95	CHM20	06401	(CDay)	CP90	DP90	20 101	66.51	00 IO		2000	21 MITO	22.23	0642I	06dO	ICP90	ICAY50
Sample	dent	Ā	is A		ğ (, د	3	3 2	, ت	S (בֿ בֿ	3 u	- 15i	<u>.</u> .	֓֞֞֞֞֞֞֞֞֞֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓	<u>E</u> •>	٤ ۽	e l		OW :	Z :	Z 1	3. j	£ ,	מי	ั้	Ε	: >	- K	5 5

•	`'
en	
18	
5	
<u>'</u>	
ស្ត	
Ö	
တ္ဆ	
Analyses chimiques des pigments	
.희	
.트	
듯	
8	
ő	
اڭ	
띨	<u>.</u> 5
_ব	Ħ
7	삠쵦
m /	₹
	이히

		-																						٠							
J	CaCl2	FM# 1203	3600	\$	23	16000	66400	122	932	5	1680	1860		274300			200	25800	31670	=	1300	187	800	3610	1300	17100	88	93			
0	pH 0,5	FM# 1248	4300		41		2600	86		₽	2070	2490		×30	540500	400	26900	29860	₽	2300	219	<100	1410		5300	200	99	>100000		111200	
0	pH 1,5	FM# 1215	4100	89	47	4000	2900	197	82	7	1770	2520		× 38		535	200	27400	27880	당	2500	193	300	2760	100	6400	909	123	94160		
N	pH 2,0	FM# 1217	4000	53	20	3700	2900	101	\$ \$	₽	1710	2510		>30		445	400	26800	27090	√	2700	187	400	3780	100	8800	600	110	91470		
	pH 3,0	FM# 1080	5700		53	2900	9200	129	103	5 2	1690	3000		466000	471000		400	261000	24390	4	2500	189	200	14580	200	17700	009	100		130000	
ď	pH 5.0	FM# 1082	0009		134	9009	13100	140	124	12	1640	3060		450000	457000		800	26300	24210	4	2600	184	909	15360	1100	17700	700	106		137000	
4	-	FM# 1076	3200	Ó	202	14500	73200	181	517	23	1560	1860		278000	449050		900	22900	29910	sldd	1400	135 255	700	7990	2600	13100	400	ક		225000	
		Detection Limit	9	7	10	100	100	10	20	10	10	10	70	100	100	ĸ	100	100	10	5	100	9	100	20	100	100	5	5	2	100	
	*	Analysis Unit	moo	E CO	mdd	mdd	шdd	E L	mdd	шdd	mdd	Endd	mdd	mad	mdd	qdd	шdd	wdd	mdd	mdd	mod	Шdd	шdd	mdd	Hod	mdd	шdd	mdd	Had d	mdd	
		Scheme Code	ICP90	NAAU3	ICP90	CHM118	ICP90	ICP90	CHM113	ICP90	[CP90	ICP90	CHM131	ICP90	ICP95	CHM20	ICP90	ICP90	ICP90	ICP90	ICP95	ICP90	ICP90	ICP90	CHM112	[CP95	ICP90	ICP30	ICP90	ICAY50	. (-
96	ification	Sample Ident	₹	As	Ba	U	చ	ទី	ਹ	ය	ర	3	31 _	FT 69	, a	문	×	Ma	Ē	ş	Z.	Z	D.	P ₀	(A)	ច	F	>	Z	Zu	



		•	